


## Schweißsteuerung ROWA 5Z1P

**Einfache Schweißsteuerung für kleine pneumatisch betätigte Schweißmaschinen und Schweißzangen im Werkstattbereich  
50Hz-Technik (Punktschweißen)**

Die Steuerung verfügt über eine 3-stellige 7-Segmentanzeige zur Parametrierung und Konfiguration, LED-Anzeigen für den Parametertyp sowie Steuerzustand der Ein- und Ausgänge. Die Bedienung erfolgt über Folientasten.



### Serienmäßiger Funktionsumfang:

- 1 Programm
- 1 Start
- Einzelpunkt und Serienpunkt
- Stromanstieg
- Impulse
- Halbwellenbetrieb für SZ, SAZ
- automatische 50/60 Hz Erkennung
- Netzspannungskompensation
- Status- und Fehleranzeige
- internationale Bediensymbole

### Komplettgeräte

- Metallgehäuse zur universellen Montage
- Eingebaute Steuerung ROWA 5Z1P
- Verbindungskabel und Anschlußmöglichkeiten
- Thyristorleistungsteil 400V, luftgekühlt (92 und 132A)
- Hauptschalter

**Abmessungen:** H: 300mm, B: 210mm, T: 380mm

**Lackierung:** lichtgrau, RAL 7035



Abbildung: ROWA 5Z1P/92L